



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«28» ноября 2018г.

№ 24304

г. Минусинск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Аравиным Сергеем Викторовичем при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Тесинский детский сад» (сокращенное наименование МКДОУ «Тесинский детский сад»), юридический адрес: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Завенягина, 22 «А» (ИНН 2455015734, ОГРН 1022401539214 зарегистрировано Администрацией Минусинского района Красноярского края 17.05.1999г.) на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 5652 от «23» октября 2018г. по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Завенягина, д. 22 «А» выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 24300 от 28.11.2018г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МКДОУ «Тесинский детский сад»:

1. Устранить нарушения п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в не соответствии освещенности в групповой второй групп раннего возраста (дети 1-2 лет) в точках помещений № 1-6, в групповой первой младшей группы (дети 2-3 лет) в точках помещений № 1-6 до нормируемых уровней.

В подтверждение устранения данного нарушения необходимо предоставить протоколы лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, выполненные специализированной лабораторией.

2. Устранить нарушения п. 15.3, прил. 10 п.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отклонении по химическому составу в готовом кулинарном изделии «суп рыбный» (калорийность фактическая составила $83,4 \pm 3,6$ ккал, теоретическая по меню-раскладке 155,8 ккал, отклонение составило 72,4 ккал (-46,47%). В подтверждение устранения данного нарушения необходимо предоставить протоколы лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, выполненные специализированной лабораторией.

3. Устранить нарушения п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в несвоевременном проведении замены разбитых стекол в оконных блоках, а именно:

- во 2-й группе раннего возраста в групповой всего 3 оконных блока, из них в 1-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 2 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины); в 3-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины);

- во 2-й группе раннего возраста в спальне всего 2 оконных блока, из них во 2-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины);

- в 1-й младшей группе в групповой всего 3 оконных блока, из них в 1-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 2 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины); во 2-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины); 3-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 6 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины), 2 стеклопалотна отсутствуют (разбиты);

- в 1-й младшей группе в спальне всего 2 оконных блока, из них 2-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, из которых 2 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины), 1 стеклопалотно отсутствует (разбито);

- во 2-й младшей группе в групповой всего 3 оконных блока, из них 3-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, 1 стеклопалотно отсутствует (разбито);

- во 2-й младшей группе в спальне всего 2 оконных блока, из них 2-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, из которых 4 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины), 1 стеклопалотно отсутствует (разбито);

- в средней группе в групповой всего 3 оконных блока, из них в 1-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 3 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины); во 2-м оконном блоке имеется всего 10 стеклопалотен, из которых 3 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины); 3-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, 1 стеклопалотно отсутствует (разбито);

-в средней группе в спальне всего 2 оконных блока, из них 1-й оконный блок предусмотрен под 9 стеклопалотен, имеется всего 8 стеклопалотен, 1стеклопалотно отсутствует (разбито);

-в старшей группе в групповой всего 3 оконных блока, из них в 1-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 2 стеклопалотна разбиты (сколы, трещины); во 2-м оконном блоке имеется всего 9 стеклопалотен, из которых 1стеклопалотно разбито (сколы, трещины); в 3-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1стеклопалотно разбито (сколы, трещины);

-в старшей группе в спальне всего 2 оконных блока, из них во 2-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины);

-в подготовительной к школе группе в групповой всего 3 оконных блока, из них в 1-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины); 2-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, 1 стеклопалотно отсутствует (разбито), 3-й оконный блок предусмотрен под 8 стеклопалотен, имеется всего 7 стеклопалотен, 1 стеклопалотно отсутствует (разбито);

-в подготовительной к школе группе в спальне всего 2 оконных блока, из них во 2-м оконном блоке имеется всего 8 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины);

-в музыкально-спортивном зале всего 4 оконных блока, из них в 3-м оконном блоке имеется 7 стеклопалотен, из которых 1 стеклопалотно разбито (сколы, трещины).

4. Устранить нарушения п.п. 4.15, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в конструкции оконных блоков во 2-й группе раннего возраста, 1-й младшей группе, 2-й младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной к школе группе не предусматривающих возможность организации проветривания всех помещений, предназначенных для пребывания детей, а также проведения уборки влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах, так как оконные блоки изношены, фрамуги и форточки частично не функционируют, либо заклеены, что не обеспечивает условий для проветривания, уборки помещений групповых.

5. Устранить нарушения п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии гибких шлангов с душевыми насадками в раковинах буфетных для ополаскивания столовой посуды: во 2-й группе раннего возраста, 1-й младшей группе, 2-й младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной к школе группе.

6. Устранить нарушения п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в не исправном состоянии источников искусственного освещения, а именно:

-во 2-й группе раннего возраста: в приемной всего 2 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа; в групповой всего 6 ламп общего освещения, из них не работает 1 лампа; в спальне всего 4 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа.

-в 1-й младшей группе в туалете всего 3 лампы общего освещения, из них не работает 2 лампы.

-во 2-й младшей группе в туалете всего 3 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа.

-в средней группе в туалете всего 3 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа.

-в старшей группе в приемной всего 2 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа; в туалете всего 3 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа.

-в подготовительной к школе группе в туалете всего 3 лампы общего освещения, из них не работает 1 лампа, в групповой всего 6 ламп общего освещения, из них не работает 1 лампа.

-в коридоре 1 этажа всего 7 ламп общего освещения, из них не работает 3 лампы.

-в холе 2-го этажа всего 6 ламп общего освещения, из них не работает 4 лампы.

7. Устранить нарушения п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении влагостойкого покрытия стен, а именно: стены прачечной, туалетного помещения в средней группе выполнены керамической плиткой, которая имеет механические повреждения, частичное отсутствие керамической плитки; на стенах в буфетной подготовительной группы, где проводится мытьё столовой посуды, нарушено влагостойкое покрытие стен (краска отслоилась от стен), что не обеспечивает проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. Устранить нарушения п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении целостности внутренней отделки стен (трещины, выбоины) в средней группе в спальне; в подготовительной к школе группе в приемной, в спальне, что не допускает их качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Устранить нарушения п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении влагостойкого покрытия на потолках (краска отслоилась) в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в прачечной, буфетной 1-й младшей группе, туалете в средней группе)

10. Устранить нарушения п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении целостности полов во 2-й группе раннего возраста в групповой, в прачечной имеются щели, дефекты, что не обеспечивает проведение

качественной обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

11. Устранить нарушения п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках работников МКДОУ «Тесинский детский сад» (Долгаев А.Н. - сторож, Швებель С.Э. – сторож, Якушкин В.Е. – сторож) сведений о прохождении аттестации не реже 1 раза в 2 года.

Срок исполнения настоящего предписания: 28.11.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МКДОУ «Тесинский детский сад».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации **в срок до 29.11.2019 г.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



С.В. Аравин

Согласовано:

Заместитель главного государственного
санитарного врача по г. Минусинску,
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



С.Л. Синюк

Настоящее предписание от 28.11 г. № 24304 вручено лично:

Баженова А.Ф. «28» 11 2018 г.